Speedglas^MC^

Laissez votre vision définir votre potentiel

NOUVEAU! Masque pour soudeurs 9100 FX Speedglas^MC^ 3M^MC^

Voici le masque pour soudeurs 9100 FX Speedglas doté d'un filtre à lentille photosensible relevable et d'une visière transparente à grande visibilité pour le meulage. Mesurant 8 x 4,25 po, la surface de visualisation de la visière de ce masque est presque deux fois plus grande que celle des modèles précédents. De plus, nous avons entièrement redessiné le masque afin qu'il offre un champ de vision plus vaste dans toutes les directions.

- Mécanisme de relèvement à cliquet fluide
- Transition sans effort du mode de soudage au mode de meulage
- Nouveaux orifices d'aération avant prévenant la formation de buée.
- Coiffe offrant de nombreux niveaux de réglage pour un confort et un équilibre inégalés.
- Technologie des filtres à lentille photosensible Speedglas^MC^ légendaire
- Conformité à la norme Z94.3 de la CSA
- Couverture étendue des oreilles et du cou

Veuillez communiquer avec le distributeur de 3M de votre région pour obtenir une démonstration pratique!



Masque pour soudeurs 9100 FX Speedglas[MC] 3M[MC]

Une solution tant attendue destinée aux soudeurs professionnels



Ce masque est entièrement compatible avec nos filtres pour soudeurs haut de gamme Speedglas[MC] 3M[MC] de série 9100. Teintes foncées offertes : 5, 8 et 9 à 13.


La grande visière protectrice transparente de 17 x 10 cm (8 x 4,25 po) est recourbée, ce qui accroît la vision périphérique (qui se chiffre à 105 degrés) et élargit considérablement le champ de vision de l'utilisateur dans toutes les directions.

Les orifices d'aération avant et latéraux minimisent la formation de buée et améliorent le confort, surtout pendant une utilisation prolongée. Le masque est compatible avec la plupart des respirateurs sans entretien 3M[MC].

Lentilles latérales SideWindows : Ces lentilles de teinte 5 exclusives élargissent le champ de vision et permettent de voir les personnes qui travaillent à proximité de soi.

Le mécanisme de relèvement à cliquet fluide permet une utilisation sans effort à une seule main et assure une transition rapide entre le mode de soudage et le mode de meulage.

Ce masque est conforme aux normes Z94.3 de la CSA et Z87.1 de l'ANSI relatives à la résistance aux chocs haute vélocité.



Masque pour soudeurs complet		
N° de produit		**Description**
06-0600-10SW-CA	(70-0716-0628-2)	Masque pour soudeurs 9100 FX Speedglas[MC] 3M[MC] avec lentilles latérales SideWindows et filtre à lentille photosensible 9100 (teinte 5 et teintes 8 à 13)
06-0600-20SW-CA	(70-0716-0630-8)	Masque pour soudeurs 9100 FX Speedglas[MC] 3M[MC] avec lentilles latérales SideWindows et filtre à lentille photosensible 9100X (teinte 5 et teintes 8 à 13)
06-0600-30SW-CA	(70-0716-0632-4)	Masque pour soudeurs 9100 FX Speedglas[MC] 3M[MC] avec lentilles latérales SideWindows et filtre à lentille photosensible 9100XX (teinte 5 et teintes 8 à 13)
06-0600-00SW	(70-0716-0626-6)	Masque pour soudeurs 9100 FX Speedglas[MC] 3M[MC] avec lentilles latérales SideWindows et matériau de protection pour la tête (sans filtre à lentille photosensible)

Service technique et Centre de soutien de la Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale de la Compagnie 3M Canada : 1 800 267-4414 ou site Web : www.3M.ca/safety

Renseignements supplémentaires
Service à la clientèle : 1 800 364-3577

www.speedglas.com

Remarque : Le soudage peut produire une variété de fumées et de gaz nocifs. En l'absence de mesures d'ingénierie, les respirateurs sont utiles pour réduire l'exposition aux contaminants de soudage en suspension dans l'air.

⚠ MISE EN GARDE! Produits de protection pour le soudage

Ces produits de protection pour le soudage peuvent vous protéger contre certains risques liés au soudage. Seules les personnes compétentes ayant suivi une formation sur l'utilisation et l'entretien de ces produits peuvent les utiliser, en respectant rigoureusement les directives détaillées et les précautions qui figurent dans le manuel d'utilisation qui accompagne chaque produit. Tout manquement à ces directives peut provoquer **des problèmes de santé, des blessures graves ou la mort.**

Pour utiliser ces produits convenablement, lire les *directives d'utilisation* et les mises en garde inscrites sur l'emballage du produit. Toute question portant sur l'utilisation adéquate des produits doit être acheminée à son superviseur, à un spécialiste en formation sur place, à un hygiéniste industriel ou au Service technique de la Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale de 3M au 1 800 267-4414.



Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)
N6A 4T1

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
3M et Speedglas sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 3M, 2011. Tous droits réservés. 1103-00798F